



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объектах соискателя
лицензии требований пожарной безопасности

22 октября 2010 г.

№ 038959

Отделом ГПН по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю

19.10.2010 г.

наименование органа управления или подразделения ГПС

дата проверки

проведена проверка объектов и рассмотрены материалы,
характеризующие состояние пожарной безопасности объектов соискателя лицензии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

наименование соискателя лицензии
детский сад №7

расположен **по адресу: г. Красноярск, ул. Северо - Енисейская, 44 «А»**

адреса местонахождения объектов соискателя лицензии

Установлено, что состояние объектов (помещений, имущества и т.п.) соискателя
лицензии ~~позволяет~~ не позволяет (ненужное зачеркнуть) обеспечить ему соблюдение
требований пожарной безопасности

при осуществлении образовательной деятельности

наименование лицензируемого вида деятельности

Настоящее заключение выдано для представления **Министерство образования**

и науки Красноярского края г. Красноярск, ул. Маерчака, 40

указать лицензирующий орган, в который представляется заключение

и действует в течение шести месяцев с момента его подписания.

Начальник отдела ГПН по г. Красноярску

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

должность руководителя органа управления
или подразделения ГПС

подпись

Регистрационный номер **254**

М.П.

При выдаче заключения с отрицательным выводом на его оборотной стороне указываются
конкретные нарушения требований пожарной безопасности.

Копия заключения хранится в контрольно-наблюдательном деле.

Перечень основных нарушений требований пожарной безопасности
в МДОУ №7

расположенном по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Северо – Енисейская, 44 «А»

1. высота путей эвакуации в тамбурах центральных выходов из помещений детского сада менее 2 м. (балки на высоте 1,9м.) (п. 6.27 СНИП 21-01-97*);
2. в лестничном марше (на уровне площадки первого этажа) установлены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м. (центральный выход №1) (п. 6.32 СНИП 21-01-97*);
3. двери одного из эвакуационных выходов из музыкального зала выполнены открывающимися не по ходу эвакуации (п. 6.17 СНИП 21-01-97*);
4. в здании МДОУ отсутствует эвакуационное освещение (п. 51 ППБ 01-03 в РФ; п. 4.3 СП 31-110-2003);
5. лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации детей из групп второго этажа, выполнены с уклоном более чем 1:1, установлены ближе 1 м. к оконным проемам здания, их ширина менее 0,8 м. (п. 6.30 СНИП 21-01-97*);
6. ширина эвакуационных выходов из групп (с пребыванием более 15 детей) в свету менее 1,2м. (п. 6.16 СНИП 21-01-97*).

~~Начальник отдела ГПН по г. Красноярску
подполковник внутренней службы~~

Начальник отдела ГПН по г. Красноярску
подполковник внутренней службы



А.А. Конев

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении от 19.10.2010г. №3714 в отношении МДОУ №7 с целью приостановления деятельности.

Начальник отдела ГПН по г. Красноярску
подполковник внутренней службы



А.А. Конев