

Информация по предписанию ГПН № 1795/2 от 22.11.2021

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 7» на представление № 1795/2 от 22.11.2021г. сообщает о принятых мерах:

1. Допущено перекрытие проезда для пожарной техники – на огражденной территории установлены ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, отсутствие ручного открывания при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки
Принятые меры – руководителем 23.11.21 направлена на согласование Учредителю заявка на специалиста ЦОБ, 23.12.21 направлена в ЦОБ заявка для привлечения специалиста и определения необходимых мероприятий по исправлению нарушения, специалистом ЦОБ составлен локальный сметный расчет на автоматизацию распашных ворот, руководителем создан план необходимых действий по исправлению нарушения.
2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре)
Принятые меры - руководителем 23.11.21 направлена на согласование Учредителю заявка на специалиста ЦОБ, 23.12.21 направлена в ЦОБ заявка для привлечения специалиста и определения необходимых мероприятий по исправлению нарушения, руководителем создан план необходимых действий по исправлению нарушения.
3. Руководителем организации не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре – в спальнях помещений групп на 1-м и 2-м этажей здания звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают уровень звука более чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума
Принятые меры – получен от техотдела локальный сметный расчет на ремонт охранно-пожарной сигнализации на сумму 149 763,60 руб (исх.№ 2079 от 09.12.2021), руководителем определен план мероприятий по внесению указанных работ в реестр дополнительных потребностей.
4. Руководителем организации не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре – в кабинетах психолога, логопеда и кухни звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают уровень звука более чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума
Принятые меры – получен от техотдела локальный сметный расчет на ремонт охранно-пожарной сигнализации на сумму 149 763,60 руб (исх.№ 2079 от

09.12.2021), руководителем определен план мероприятий по внесению указанных работ в реестр дополнительных потребностей.

5. Руководителем организации не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре – в помещениях групп на 1-м и 2-м этажей здания звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают уровень звука более чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума

Принятые меры – получен от техотдела локальный сметный расчет на ремонт охранно-пожарной сигнализации на сумму 149 763,60 руб (исх.№ 2079 от 09.12.2021), руководителем определен план мероприятий по внесению указанных работ в реестр дополнительных потребностей.

6. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного

Принятые меры – руководителем приобретен 30.11.2021 самоспасатель фильтрующий «Газодымозащитный комплект Гарант-1» в количестве 1 шт.

Заведующий МБДОУ № 7



Ю.В. Белоголова